

### **/ORKZONE** TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI



Istruzioni per l'uso

Commercializzato da: **WALTER WERKZEUGE** SALZBURG GmbH

Gewerbeparkstrasse 9 5081 Anif

**AUSTRIA** 





**ASSISTENZA POST VENDITA** 

**Т** СН) 00800-09348567



Modello: JHK-6606

Cod. art.: 92593

10/2015


9

7

26.5

### In generale

# Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Per aumentare la comprensibilità, il termometro a raggi infrarossi d'ora in poi verrà chiamato solamente "termometro".

Prima di mettere in funzione il termometro leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti o danni al termometro.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e norma-

Conservare le istruzioni per l'uso per usi futuri. Trasferendo il termometro a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni

#### Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul termometro stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti pittogrammi e le seguenti parole d'avvertimento.

## **A** AVVERTENZA!

Indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

### ATTENZIONE!

Indica un pericolo a rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza un ferimento leggero o moderato.

#### **AVVISO!**

Avvisa da possibili danni a cose.



I prodotti contrassegnati da questa avvertenza sono dispositivi laser della classe 2 con una lunghezza dell'onda da 650 nm e corrispondono a DIN EN 60825-1:2014. Mai guardare nel raggio di tali prodotti.

### Dotazione/Parti dell'apparecchio

- **Puntatore laser**
- Sensore ad infrarossi
- Batteria di blocco 9 V \_\_\_\_ (6F22/6LR61)
- Coperchio vano batterie
- Tasto ON
- Tasto per illuminazione del display
- Tasto di commutazione per
- unità di misura Tasto per il puntatore laser
- Display
- Indicazione SCAN (misurazione attiva)
- Indicazione "Laser attivo"
- Indicazione "Illuminazione display attiva'
- Indicazione per lo stato della batteria
- Indicazione valore
- Indicazione HOLD (misurazione salvata)

# **Utilizzo conforme alla**

Il termometro è stato progettato per la misurazione, mediante sensore a raggi infrarossi, senza contatto della temperatura della superficie della maggior parte dei materiali organici e di superfici laccate ed ossidate. Il termometro è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambito privato e non in ambito commerciale, artigianale

Utilizzare il termometro solo come

per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso



Il sigillo TÜV conferma che il termometro è sicuro se usato correttamente. Il marchio di verifica GS/Sicurezza testata certifica la conformità del termometro con la legge sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono coperti da una garanzia di 36 mesi.

#### Sicurezza

#### Note generali relative alla sicurezza

### AVVERTENZA!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità psichiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

Il termometro non è indicato per essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali o ridotta esperienza e conoscenza. Supervisionare i bambini per essere sicuri che

non giocano con il termometro. Le batterie possono essere fatali se ingerite. Per tale motivo conservare le batterie al di fuori della portata d bambini. Se una batteria viene ingerita, rivolgersi immediatamente a un medico.

#### **AVVISO!**

#### Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del termometro potrebbe provocare danneggiamenti.

- Prima di ogni utilizzo controllare che il termometro funzioni correttamente. In caso dovessero sussistere dubbi relativi al corretto funzionamento del termometro contattare una persona qualificata o l'indirizzo di assistenza clienti indicato sull tagliando di garanzia.
- Non utilizzare il termometro se risulta danneggiato.
- Nel caso in cui il termometro dovesse essere danneggiato, farlo riparare esclusivamente da personale qualificato e solo utilizzando pezzi di ricambio originali.
- Mai collegare al termometro tensione elettrica in quanto
- essa potrebbe danneggiarlo. Mai utilizzare il termometro in ambienti ove sono presenti
- gas esplosivi o infiammabili. Maneggiare il termometro con cura. Evitare forti colpi e non far cadere il termometro.
- per prevenire danneggiamenti o errori. Non far entrare il termometro

Non smontare il termometro

- in contatto con acqua, sporco e polvere. Per escludere la formazione di
- condensa la quale, in determinate condizioni potrebbe danneggiare il termometro, prima di esporlo da uno sbalzo di temperatura, spegnere il termometro e farlo adattare alla temperatura ambiente.

### Note relative alla sicurezza al laser

## AVVERTENZA!

#### Pericolo di ferimento!

Se guardate nel raggio del laser, potete danneggiare in modo irreversibile ali occhi.

- Non guardare nel raggio laser e non puntare il raggio laser su persone ed animali.
- Non puntare il raggio laser su superfici riflettenti.
- Tenere i bambini lontani dal
- termometro. Se non si utilizza il termometro o lo si trasporta, spegnere sempre il laser.
- Non manipolare il termometro per aumentare la potenza del

#### **Utilizzo e manipolazione** corretta delle batterie

## ATTENZIONE!

#### Pericolo di ferimento!

Con utilizzo sbagliato può fuoriuscire liquido dalla batteria. Se si toccano batterie danneggiate e che perdono liquido, ciò potrebbe portare a ferimenti o a ustioni.

Non toccare batterie dalle quali fuoriesce il liquido. Se comunque si dovesse entrare in contatto con acido di batterie, lavare accuratamente la zona in questione con abbondante acqua pulita. Se il liquido di batterie viene in contatto con gli occhi, ricorrere inoltre all'aiuto di un medico.

### **AVVISO!**

## Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso delle batterie potrebbe provocare danneggiamenti.

Utilizzare esclusivamente una batteria di blocco da 9 V (6LF22/6LR61).

# **TAGLIANDO DI GARANZIA** TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI I tuoi dati: Nome: Indirizzo: \_ Ø E-Mail: \_ Data di acquisto\* \*Si consiglia di conservare la fattura con questa scheda di garanzia Posizione de acquisto Descrizione del malfunzionamiento:

Inviare la scheda di garanzia compilata insieme al prodotto guasto a:

Walter Werkzeuge Service Center c/o M+R Spedag Group Hirsrütiweg 4303 Kaiseraugst

SWITZERLAND

**ASSISTENZA POST VENDITA (3)** 00800-09348567


MODELLO: JHK-6606



10/2015 Cod. art./: 92593

Hotline di assistenza gratuita





# destinazione d'uso

ed industriale.

descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso è può provocare danni a cose o alle persone. Il termometro non può essere modificato dal punto di vista costruttivo.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità

- Non gettare le batterie nel fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili. Sussiste il pericolo di esplosione.
- Proteggere le batterie dal calore (p. es. caloriferi) e irradiamento solare.
- Non cortocircuitare le batterie e non smontarle.
- Se necessario, pulire i contatti della batteria e del dispositivo prima di inserirle.

#### Utilizzo

#### Verificare la dotazione

- 1. Controllare se la fornitura è completa (vedi **figura A**).
- 2. Controllare se il termometro è danneggiato. In tale eventualità non utilizzare il termometro. Rivolgersi al produttore tramite il centro d'assistenza indicato sul tagliando di

#### Inserire/sostituire le batterie

Se si utilizza il termometro per la prima volta, se non è più possibile accenderlo o se compare sul display I indicazione per lo stato della batteria 📵 la batteria va inserita ovvero sostituita.

Ecco come fare per inserire/

- 1. Rimuovere il coperchio vano batterie 4 e ribaltarlo verso il basso.
- 2. Inserire una batteria di blocco da 9 V (6LF22/6LR61) ᢃ nel vano batterie (vedi figura D). Nel fare ciò, prestare attenzione al segno di polarità nel vano batteria. Richiudere il coperchio vano

batterie e farlo arrestare del tutto.

Il termometro ora è pronto ad essere utilizzato.

#### Accendere e spegnere il termometro

- Per accendere il termometro, premere sul tasto ON 5 Il display 9 si attiva e vengono emessi due brevi segnali acustici.

Il termometro si spegne automaticamente se non viene utilizzato per ca. 7 secondi.

#### Accendere e spegnere il puntatore laser

Per raggiungere zone di misurazione più distanti, il termometro dispone di un puntatore laser 11.

Per accendere e spegnere il puntatore laser, premere sul tasto per il puntatore laser 8 A puntatore laser acceso sul display appare l'indicazione "Laser attivo" 📶

Se il laser è attivo, esso viene attivato anche alla successiva accensione del termometro.

#### Illuminazione display

Se si desidera utilizzare il termometro con il buio, è possibile illuminare il display.

Per accendere e spegnere

l'illuminazione del display, premere sul tasto per l'illuminazione del display 6 A illuminazione del display accesa sul display appare l'indi-

cazione "Illuminazione display

attiva" 12. Se l'illuminazione del display è attiva essa viene attivata anche alla successiva accensione del

#### Impostare unità di misura

peratura in gradi Celsius o Fahrenheit, azionare il tasto misura 7

# Misurare la temperatura

1. Premere sul tasto ON 5 e rilasciarlo.

Mezzo secondo dopo averlo rilasciato l'indicazione valore 14 mostra l'ultima temperatura misurata. Sul display compare l'indicazione HOLD (misurazione salvata) 15

- 2. Puntare con il sensore ad infrarossi 🔼 la zona cui si desidera misurare la temperatura.
- 3. Premere il tasto ON 5 e tenerlo premuto.

E' possibile misurare sia un determinato punto che un andamento di temperatura.

Dal display svanisce l'indicazione HOLD e appare l'indicazione SCAN (misurazione attiva) 10 L'indicatore valore indica la temperatura misurata.

Rilasciare il tasto ON.

Vengono emessi due segnali acustici

Dal display svanisce l'indicazione HOLD e appare l'indicazione SCAN (misurazione

L'ultima temperatura misurata rimane salvata fino alla misurazione successiva.

#### **Note operative**

In termometro misura la temperatura media della superficie

L'oggetto di misurazione deve essere più grande della superficie rilevata.

La superficie rilevata aumenta con l'aumentare della distanza dall'oggetto della misurazione.

Il rapporto distanza di misurazione da superficie di misurazione in questo caso è di 12:1 ad una distanza dall'oggetto della misurazione di 900mm. A distanze più elevate o ridotte dall'oggetto di misurazione si verificano leggeri scostamenti da tale rapporto (vedi figura E).

Per risultati precisi tenere la minore distanza possibile dall'oggetto di misurazione.

#### Puntare il termometro il più Dichiarazione di possibile verticalmente sulla conformità superficie di misurazione.

Fare più attenzione possibile

ad un campo visivo libero tra

zioni in ambienti polverosi, con

vapori o fumi. Non misurare

In caso di forti sbalzi di tem-

permettere al termometro

ambiente.

Grado di emissioni

di adattarsi alla temperatura

AVVISO!

La maggior parte dei materiali or-

ganici, superfici laccate o ossidate

0.95. Tale valore è preimpostato a

livello di fabbrica nel termometro e

non può essere modificato. Per cui,

caso di misurazioni di temperature

su superfici metalliche lucenti o

sultati di misurazioni non precisi.

Per compensare quanto sopra è

possibile coprire la superficie da

sottoporre a misurazione con na-

stro coprente o colore nero opaco.

quando il nastro coprente o il colo-

re si sono adattati alla temperatura

**AVVISO!** 

Pericolo di danneggiamento!

Una pulizia non corretta del termo-

metro può provocare danneggia-

aggressivi, abrasivi o a base di

coltelli, raschietti rigidi e simili.

Essi potrebbero danneggiare

Mai immergere il termometro

Assicurarsi che l'acqua non

possa infiltrarsi nell'involucro.

Utilizzare un panno asciutto

o leggermente umido per la

Rimuovere le batterie se non

si utilizza il termometro per

Conservare il termometro in

un luogo pulito ed asciutto. A parte ciò il termometro non

Non utilizzare detergenti

solventi o utensili per puli-

zia taglienti o metallici quali

Eseguire una misurazione solo

del materiale portante.

conservazione

Pulizia e

menti.

lucidate, possono verificarsi ri-

hanno un grado di emissioni di

peratura nella zona di lavoro,

prima della prima misurazione,

attraverso vetro o plastica.

# sensore ad infrarossi e oggetto di misurazione. Evitare misura-

E' possibile richiedere la dichiarazione di conformità UE all'indirizzo riportato nel tagliando di garanzia.

#### **Smaltimento**

#### **Smaltimento** dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

# **Smaltire apparecchio**

(Applicabile nell'Unione Europea e altri stati con sistemi di raccolta differenziata)



Gli apparecchi dismessi non vanno gettati nei rifiuti domestici! Se un giorno il termometro non dovesse essere più utilizzabile,

ogni consumatore è obbligato per legge, a smaltire gli apparecchi non più utilizzati separatamente dai rifiuti domestici per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. Così è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e per evitare ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

#### Batterie ed batterie ricaricabili non vanno smaltiti nei rifiuti domestici!



In qualità di consumatore è obbligato per legge di smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente se contengono

sostanze dannose\* presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite in tempo reale.

\* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

 Per far visualizzare la temdi commutazione per unità di

#### Condizioni di garanzia

Gentile cliente!

Il periodo di garanzia ha una durata di 3 anni e inizia il giorno dell'acquisto o della consegna della merce. Perché i diritti di garanzia abbiano validità è assolutamente necessario presentare lo scontrino relativo all'acquisto e riempire la scheda della garanzia. Conservare quindi sia lo scontrino che la scheda della garanzia!

Il 95% circa dei reclami sono purtroppo da ricondursi a errori di utilizzo e potrebbero pertanto essere evitati senza problemi: basta contattare telefonicamente, per e-mail o per fax l'apposito servizio di

Desideriamo quindi invitaria a rivolgersi alla hotline da noi messa a diposizione prima di restituire l'apparecchio ovvero riportalo al negozio dove è stato acquistato. La poiremo cosi aiutare senza che si debba rivoigere altrove.

Il produttore garantisce la risoluzione gratuita di casi di mancanze riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione attraverso la riparazione, la sostituzione o il rimborso, a discrezione del produttore stesso. La garanzia non si estende a danni causati da incidenti, eventi imprevisti (problemi causati da fulmini, acqua, fuoco ecc.), uso o trasporto non conforme, mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e/o di manutenzione o da altro tipo di uso o modifiche diversi da quelli conformi.

Il periodo di garanzia per i componenti soggetti ad usura e le parti di consumo in caso di utilizzo normale e conforme (ad es. lampade, batterie, pneumatici etc.) dura 6 mesi. Le conseguenze dell'utilizzo quotidiano (graffi, ammaccamenti) non sono coperte da garanzia.

L'obbligo di garanzia da parte del rivenditore stabilito per legge non viene limitato dalla presente garanzia. Il periodo di garanzia può essere esteso soltanto se una norma di legge lo prevede. Nei paesi nei quali la legge prescrive una garanzia (obbligatoria) e/o una disponibilità a magazzino di ricambi e/o una regolamentazione per il rimborso dei danni, valgono le condizioni minime stabilite dalla legge. Il servizio assistenza e il rivenditore non sono in alcun modo responsabili in caso di riparazione per eventuali dati o impostazioni salvate sul prodotto dall'utente.

Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia è possibile inviare gli apparecchi difettosi al servizio di assistenza a scopo di riparazione. In questo caso i lavori di riparazione verranno effettuati a pagamento. Nel caso in cui la riparazione o il preventivo non fossero gratuiti, verrà informato in anticipo.

#### Dati tecnici

molto tempo.

le superfici.

nell'acqua.

pulizia.

Modello:

**Risoluzione:** 

Intervallo di misurazione:

necessita di manutenzione.

Precisione di misurazione\*:

+/-1,5 °C a 0 fino a +380 °C

da -50 °C a +380 °C

IHK-6606

oppure 1,5 % a -50 fino a 0 °C +/-3,0 °C

(valore maggiore)

0,1°C

Tempo di risposta: 0,5 S / 95 %s Campo di spettro: 8 fino a 14 µm

Grado di emissione: 0,95

ıx batterıa di blocco 9 V 📖 Alimentazione

(6F22/6LR61)

Durata batteria:

Classe laser:

Lunghezza d'onda laser: Potenza di uscita massima del laser:

Temperatura di esercizio:

Temperatura di conservazione: Umidità dell'aria durante il

funzionamento: Altezza:

Dimensioni: Peso:

<1mW

da 0 °C a +40 °C

650 nm

senza laser ca. 22 ore

2 secondo EN 60852-1:2014

con laser ca. 12 ore

da -20 °C a +60 °C 10 % fino a 95 % umidità relativa, non condensante fino a 30 °C

fino a 2000 m NN ca. 160 x 100 x 40 mm

ca. 165 g con batteria

\* In caso di disturbi da raggi elettromagnetici è possibile che i risultati di misurazione si scostino dalla precisione indicata.



#### Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto Aldi.\*

\* Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad